

## ZTM xxx

Zielmarke  
Target mark  
Marque cible


068-14944 10.05.2022-03

SensoPart Industriesensorik GmbH  
Nägelseestraße 16  
D-79288 Gottenheim  
Tel.: +49 (0) 7665 94769-0  
info@sensopart.de | www.sensopart.com

### TECHNISCHE DATEN (TYP.) | TECHNICAL DATA (TYP.) | DONNÉES TECHNIQUES (TYP.)

de	en	fr	
Material	Material	Matériau	AlMg1, LDPE
Ausdehnungskoeffizient	Coefficient of expansion:	Coefficient de dilatation	0,0024 % / K
Betriebstemperatur	Operating temperature:	Température de fonctionnement	0 ... +50 °C
Lagertemperaturbereich	Storage temperature range:	Plage de température de stockage	-20 ... +60 °C

### MASSBILD | DIMENSIONAL DRAWING | PLAN COTES



### EMPFOHLENE SICHTFELDBREITE | RECOMMENDED FIELD OF VIEW | CODE DE CHAMP DE VUE [mm]

60 mm ... 240 mm	110 mm ... 440 mm
------------------	-------------------

de BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG	en INTENDED USE	fr UTILISATION CONFORME
Die Zielmarke kann eingesetzt werden, um an einem Objekt eine eindeutige Referenz zu erzeugen. Diese Referenz kann mit dem VISOR® verwendet werden, um z.B. Positionsabweichungen zu detektieren. Matrix mit eindeutiger ID. Detektor: Zielmarke 3D	The target mark can be used to create a unique reference for an object. The VISOR® uses this reference e.g. to detect position deviations. Matrix with unique ID. Detector: Target mark 3D	La marque cible peut être utilisée pour créer une référence claire pour un objet. Cette référence peut être utilisée par VISOR® p.ex. pour détecter des écarts de position. Matrice avec identification unique. Détecteur : Marque cible 3D

de MONTAGE	en ASSEMBLY	fr ASSEMBLAGE
Die Zielmarke kann über Montagebohrungen oder Klebepads montiert werden. Zu beachten ist, dass die Zielmarke plan zu montieren ist.	The Target mark can be mounted via mounting holes or adhesive pads. Please ensure that the Target mark is mounted plane.	La marque cible peut être montée via des trous de fixation ou de tampons adhésifs. Attention, il faut respecter le plan de montage.

de REINIGUNGSHINWEIS	en CLEANING INSTRUCTIONS	fr CONSEILS DE NETTOYAGE
Keine alkoholischen Reinigungsmittel verwenden. Empfehlung: Trockenreinigung. Geeignete Reinigungstücher verwenden. Scheuerwirkung vermeiden.	Do not use cleaning agents containing alcohol. Recommendation: Dry cleaning. Use suitable cleaning cloths. Avoid abrasive effects.	Ne pas utiliser de produits contenant de l'alcool. Conseil: Nettoyer à sec. Utiliser des chiffonnettes adaptées. Eviter de polir.

	de BESCHREIBUNG	en DESCRIPTION	fr DESCRIPTION
1	ZTM 50-D2-2x3.3 533-11046 Zielmarke 50 mm x 50 mm	Target mark 50 mm x 50 mm	Marque cible 50 mm x 50 mm
2	ZTM 100-D2-4x3.3 533-11047 Zielmarke 100 mm x 100 mm	Target mark 100 mm x 100 mm	Marque cible 100 mm x 100 mm